


Sezione di lavoro e/o elemento intermedio

Working section and/or intermediate section






R8

Due posizioni (1 e 2) con ritorno a molla in pos. 0.
(3) 4^a posizione flottante con detent.

(Da montare con Z1 lato comando e cursore 116)
Two positions (1 and 2) with spring return centred
in 0 position.

(3) 4^a position floating with detent.
(Mounting with Z1 side control and spool 116)





	A
Q30 - GSV50	56.5 (2.224)
Q80	75 (2.953)
Q130	80 (3.150)

R10/Z1

Due posizioni (1 e 2) con ritorno a molla in pos. 0.
(3) 4^a posizione flottante con detent.

(Da montare cursore 126)
Two positions (1 and 2) with spring
return centred in 0 position

(3) 4^a position floating with detent.
(Mounting with spool 126)






	A
Q30 - GSV50	70 (2.756)
Q80	92 (3.622)

R1K

Comando a 3 posizioni, detent in pos. 1
con sgancio automatico registrabile.

Disponibile solo con cursore cod. 103 e 111
3 Position control, detent in 1 pos.
with automatic adjustable release.

Available with spool code 103 and 111 only




R2K

Comando a 3 posizioni, detent in pos. 2
con sgancio automatico registrabile.

Disponibile solo con cursore cod. 103 e 111
3 Position control, detent in 2 pos.
with automatic adjustable release.

Available with spool code 103 and 111 only




	R1K	R2K	R3K
Q30 - GSV50	91.5 (3.602)	91.5 (3.602)	91.5 (3.602)
Q80 - Q130	106 (4.173)	106 (4.173)	106 (4.173)

R3K

Comando a 3 posizioni, detent in pos. 1 e 2
con sgancio automatico registrabile.

Disponibile solo con cursore cod. 103 e 111
3 Position control, detent in 1 and 2 pos.
with automatic adjustable release.

Available with spool code 103 and 111 only



Campo di taratura della pressione per lo sgancio automatico 45 - 350 bar (653 - 5075 PSI)
Pressure calibration field for automatic release 45 - 350 bar (653 - 5075 PSI)